

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

**Mätplats**HÖGBACK  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAInkom: 2006-05-04  
Beräknad: 2006-06-15

Etsningsnr: 060505-4

**Fastighetsdata**

PELIKANEN 6

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: FRÅNLUFTHushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: JA  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1952  
Ombyggnadsår: 1986**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 635680 | VARDAGSRUM | 2    | 250 +/- 30        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |
| 635681 | SOVRUM     | 2    | 150 +/- 20        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |

**Anmärkningar:****Årsmedelvärde****Radongashalt****200 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Mätrapporten godkänd:**


2006-06-15 15:17:34



Frej Kullman

MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

**Mätplats**ERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLAVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLAVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAInkom: 2006-05-04  
Beräknad: 2006-06-09

Etsningsnr: 060504-7

**Fastighetsdata**

PELIKANEN 6

Lägenhetsnr: GÖÖK  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: FRÅNLUFTHushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: JA  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1952  
Ombyggnadsår: 1986**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 601358 | VARDAGSRUM | 1    | 170 +/- 20        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |
| 601359 | SOVRUM     | 1    | 80 +/- 10         | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |

**Anmärkningar:****Årsmedelvärde****Radongashalt****130 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Mätrapporten godkänd:**

2006-06-13 13:44:07



Frej Kullman

MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

**Mätplats**AXELSSON  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKAInkom: 2006-05-03  
Beräknad: 2006-06-15

Etsningsnr: 060505-6

**Fastighetsdata**

PELIKANEN 6

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: FRÅNLUFTHushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: JA  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1952  
Ombyggnadsår: 1986**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)


| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 635678 | VARDAGSRUM | 0    | <30 +/- 10        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |
| 635679 | SOVRUM     | 0    | <30 +/- 10        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |

**Anmärkningar:****Årsmedelvärde****Radongashalt****<30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Mätrapporten godkänd:**


2006-06-16 07:26:34



Gustaf Lindqvist

MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

AGNES/LINDA

ERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKA

Inkom: 2006-05-01  
Beräknad: 2006-06-14

Etsningsnr: 060501-1

### Fastighetsdata

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: UPPGIFT SAKNAS  
Typ av grund: UPPGIFT SAKNAS  
Typ av ventilation: UPPGIFT SAKNAS

Hushållsvatten: UPPGIFT SAKNAS  
Blåbetong ingår: UPPGIFT SAKNAS  
Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS  
Byggnadsår:  
Ombyggnadsår:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|---------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 601348 | SOVRUM  | 0    | 40 +/- 10         | 2006-02-01  | 2006-05-02  |      |

### Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

### Årsmedelvärde

#### Radongashalt

Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2006-06-14 13:58:42



Malin Wallström  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare  
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

NILSSON

ERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKA

Inkom: 2006-05-04  
Beräknad: 2006-06-13

Etsningsnr: 060505-1

### Fastighetsdata

|                     |                |                   |             |
|---------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Lägenhetsnr:        |                | Hushållsvatten:   | KOMMUNALT   |
| Fastighetsnr:       |                | Blåbetong ingår:  | JA          |
| Byggid:             |                | Besök av fackmän: | INGET BESÖK |
| Bostadstyp:         | FLERBOSTADSHUS | Byggnadsår:       | 1952        |
| Typ av grund:       | KÄLLARE        | Ombyggnadsår:     | 1986        |
| Typ av ventilation: | FRÅNLUFT       |                   |             |

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 635682 | VARDAGSRUM | 0    | <30 +/- 10        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |
| 635683 | SOVRUM     | 0    | <30 +/- 10        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |

### Anmärkningar:

### Årsmedelvärde

#### Radongashalt

**<30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2006-06-14 10:31:31



Gustaf Lindqvist  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare  
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

MATTSSON

ERIK HELLBERG  
HÄSTAKULLEVÄGEN 1  
43022 VÄRÖBACKA

Inkom: 2006-05-04  
Beräknad: 2006-06-13

Etsningsnr: 060505-1

### Fastighetsdata

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: FLERBOSTADSHUS  
Typ av grund: KÄLLARE  
Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: JA  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1952  
Ombyggnadsår:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

| Filmnr | Rumstyp    | Plan | Bq/m <sup>3</sup> | Start datum | Stopp datum | Anm. |
|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 635676 | VARDAGSRUM | 2    | 150 +/- 20        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |
| 635677 | SOVRUM     | 2    | 140 +/- 20        | 2006-03-01  | 2006-05-02  |      |

### Anmärkningar:

### Årsmedelvärde


#### Radongashalt

**150 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.


### Mätrapporten godkänd:

2006-06-14 10:31:31



Gustaf Lindqvist  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: ERIK HELLBERG



Bostadsinnehavare  
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.