OVK Obligatorisk VentilationsKontroll

Funktionskontroll av Ventilationssystem	BESIKTNINGSUTLÅTANDE Nästa besiktning senast: 2023.09.13		
Fastighetsbeteckning Solbacken 6	[X] Godkänd	[ ] Ej godkänd	
Kommun Halmstad	Sakkunnig Heimer Andersson		Telefon 0346 - 713041
Adress Sulfitvägen 19	Företag Totalkonsult i Falkenberg AB		Behörighet Behörighet: Kr
Postnummer Ort 313 31 Oskarström	Adress, Postnummer, Ort Odlarevägen 4, 311 44 Falkenberg		
Byggår 1952 / Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig		Besiktningsdatum 2017.09.13
Byggnadens ägare Falkenbergs Fastighets AB	Adress Stenastorp 203, 311 94 Falkenberg		Telefon 070-5708227
Driftansvarig Mats Carlsson	Adress " "		Telefon "
Tidigare besiktning	Ventilationssystem (S, F, FT, FTX) S	Byggnad	Systembeteckning
Verksamhet Bostad	Antal lägenheter 4	Drifttider Kontin.	Nyttjandetider Kontin.

Pos	System/Komponent	Pos	System/Komponent
1	**DOKUMENTATION**	**5**	**STYR OCH REGLER**
1,1	[ ] Ritningar	5,1	[ ] Manöver
1,2	[ ] Driftinstruktioner	5,2	[ ] Styrning
1,3	[ ]	5,3	[ ] Brand
1,4	[ ]	5,4	[ ] Reglering
1,5	[ ]	5,5	[ ] Larm
2	**KANALSYSTEM**	5,6	[ ] Indikering
2,1	[X] Luftintag	5,7	[ ] Inställningsvärden
2,2	[ ] Aggregatanslutningar	5,8	[ ] ....
2,3	[ ] Otätheter i kanalsystem	**6**	**LÄGENHET / LOKAL**
2,4	[X] Smuts i kanal	6,1	[X] Uteluftdon
2,5	[X] Kortslutning Uteluft/Avluft	6,2	[ ] Ersättningsluft
2,6	[X] Avluftöppning	6,3	[X] Överluft
2,7	[ ]	6,4	[ ] Tilluftdon
2,8	[ ]	6,5	[X] Frånluftdon
2,9	[ ]	6,6	[ ] Spiskåpa
2,10	[ ]	6,7	[X] Spisfläkt
3	**FLÄKTRUM / VIND**	6,8	[ ] Verksamhet
3,1	[ ] Åtkomlighet	6,9	[ ] ....
3,2	[ ] Belysning	**7**	**PROVNINGAR**
3,3	[ ] Avlopp	7,1	[ ] Totalluftflöde
3,4	[ ]	7,2	[ ] Delluftflöde
3,5	[ ]	7,3	[ ] Tilluftstemperatur
4	**FLÄKTAGGREGAT**		
4,1	[ ] Ljud / Vibrationer	7,4	[ ] nt vvx ....%
4,2	[ ] Frontluckor		vid ute--temp.............°C
4,3	[ ] Filter	7,5	[ ] Relativ fuktighet
4,4	[ ] Fläktar	7,6	[ ] Ljudnivå
4,5	[ ] Fläktrem	7,7	[ ] ....
4,6	[ ] Återluft	7,8	[ ] ....
4,7	[ ] VVX--Funktion	**8**	**ÖVRIGT**
4,8	[ ] Försmutsning	8,1	[ ] Fuktskador
4,9	[ ] Spjällfunktion	8,2	[ ] Övriga iaktagelser
4,10	[ ] Dränering	8,3	[ ] Brukarsynpunkter
4,11	[ ]	8,6	[ ] ....

Pos	1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas V=Åtgärdat	Be döm	V