


Obligatorisk VentilationsKontroll

Funktionskontroll av Ventilationssystem		BESIKTNINGSUTLÅTANDE	
Fastighetsbeteckning Ekorren 12		Nästa besiktning senast: 2022.07.14	
Kommun Varberg		☒ Godkänd ☐ Ej godkänd	
Adress Boråsgatan		Sakkunnig Heimer Andersson	Telefon 0346 - 814 20
Postnummer Ort 432 00 Varberg		Förelag Totalkonsult i Falkenberg AB	Behörighet Behörighet: Kr
Byggår 2007		Adress, Postnummer, Ort Odlarevägen 4, 311 44 Falkenberg	
Ombyggnadsår 2007		Underskrift sakkunnig 	Besiktningsdatum 2016.07.14
Byggnadens ägare 2:a Fastighetsdepoten AB		Adress Box 130, 311 22 Falkenberg	Telefon 0346-14430
Driftansvarig Göran Adde		Adress " "	Telefon "
Tidigare besiktning		Ventilationssystem (S, F, FT, FTX) F	Byggnad
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 6	Systembeteckning FF1, FF2
		Drifttider 24 tim/dgn	Nyttjandetider 24 tim/dgn

Pos	System/Komponent	Pos	System/Komponent
1	DOKUMENTATION	5	STYR OCH REGLER
1,1	☒ Ritningar	5,1	☒ Manöver
1,2	☒ Driftinstruktioner	5,2	☐ Styrning
1,3	☐	5,3	☒ Brand
1,4	☐	5,4	☐ Reglering
1,5	☐	5,5	☐ Larm
2	KANALSYSTEM	5,6	☐ Indikering
2,1	☐ Luftintag	5,7	☒ Inställningsvärden
2,2	☒ Aggregatanslutningar	5,8	☐
2,3	☒ Otätheter i kanalsystem	6	LÄGENHET / LOKAL
2,4	☒ Smuts i kanal	6,1	☒ Uteluftdon
2,5	☒ Kortslutning Uteluft/Avluft	6,2	☐ Ersättningsluft
2,6	☒ Avluftöppning	6,3	☒ Överluft
2,7	☐	6,4	☐ Tilluftdon
2,8	☐	6,5	☒ Frånluftdon
2,9	☐	6,6	☒ Spiskåpa
2,10	☐	6,7	☐ Spisfläkt
3	FLÄKTRUM / VIND	6,8	☐ Verksamhet
3,1	☐ Åtkomlighet	6,9	☐
3,2	☐ Belysning	7	PROVNINGAR
3,3	☐ Avlopp	7,1	☐ Totalluftflöde
3,4	☐	7,2	☒ Delluftflöde
3,5	☐	7,3	☐ Tilluftstemperatur
4	FLÄKTAGGREGAT	7,4	☐ nt vvx% vid ute-temp.....°C
4,1	☒ Ljud / Vibrationer	7,5	☐ Relativ fuktighet
4,2	☐ Frontluckor	7,6	☐ Ljudnivå
4,3	☐ Filter	7,7	☐
4,4	☒ Fläktar	7,8	☐
4,5	☐ Fläktrem	8	ÖVRIGT
4,6	☐ Återluft	8,1	☐ Fuktskador
4,7	☐ VVX--Funktion	8,2	☐ Övriga iakttagelser
4,8	☒ Förmutsning	8,3	☐ Brukarsynpunkter
4,9	☐ Spjällfunktion	8,6	☐
4,10	☐ Dränering		
4,11	☐		

[illegible]